

Selber messen beim PC



- Computer herunterfahren
- Energiemessgerät zwischen Verbraucher und schaltbare Stromquelle
- beschrifteten ist praktisch
- Stromquelle einschalten, Standby-Verbrauch messen
- Computer hochfahren, Normalverbrauch messen
- probieren Sie doch mal den Bildschirm „Schoner“ zu messen

GEFÖRDERT DURCH:



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit



NATIONALE
KLIMASCHUTZ
INITIATIVE