

## Selber messen beim PC



- Computer herunterfahren.
- Energiemessgerät zwischen Verbraucher und schaltbare Stromquelle stecken.
- Beschriften ist praktisch.
- Stromquelle einschalten, Standby-Verbrauch messen.
- Computer hochfahren, Normalverbrauch messen

**Messen Sie auch einmal den Stromverbrauch Ihres Bildschirmschoners.**

GEFÖRDERT DURCH:



Bundesministerium  
für Umwelt, Naturschutz  
und Reaktorsicherheit



NATIONALE  
KLIMASCHUTZ  
INITIATIVE

Tatort  
Büro

Landeshauptstadt



Hannover

© Copyright by

WERK  
STATT  
SCHULE